

熔模铸造浇注补缩系统

一、组成

浇口杯 直浇道 横浇道 内浇道
冒口 缓冲坑 出气口 集渣包
过滤网


二、功能

- 1 充填
- 2 补缩
- 3 排蜡
- 4 配热
- 5 辅具

三、分类



1.按注入方式分

顶注、底注、侧注、联合注入




顶注

底注




侧注




联合注入

2.按结构组成成分


- 直浇道式：单一直浇道、直浇道+补缩节、多道直浇道、过渡直浇道、空心直浇道
- 横浇道式：单一横浇道、多道横浇道、圆板、圆环、多层、多层多道
- 冒口式
- 组合式




单一直浇道



带补缩节的直浇道




过渡直浇道





多道直浇道


空心直浇道




单一横浇道




多道横浇道



圆板





圆环





多层多道

多层



冒口式




组合式


3、按补缩组元分

- I. 中心直浇道 II. 横浇道
- III. 竖浇道 IV. 底注竖浇道+侧冒口
- V. 侧冒口 VI. 顶冒口
- VII. 直浇道+局部冒口 VIII. 局部冒口


I




II




III




IV




V



VI





四、铸造设计方案

1. 保证充填性

(1) 充填完整性

① 薄壁件保证充填速度



$$Q = KL / \delta \quad \text{顶注} k=0.05, \text{侧注} k=0.06 \text{ 底注} k=0.08$$

$$f_o \sqrt{H_p} = Q / (\mu \rho \sqrt{2g}) \quad \mu = 0.7 \sim 0.9$$


$$H_p = 2\sigma \cos \theta / (\delta \rho g) \quad \sigma = 1.5 \text{ N/m}$$

② 浇注温度


过热度 = 130 ~ 160 °C



④不能憋气




⑤浇注中途不能停顿




(2) 充填的平稳性


①底注



②流动状态




③倾斜浇注



④夹杂分布

⑤小直浇道

⑥过滤网



2.保证补缩

产生原因

体收缩率:


$$\varepsilon(\%) = 1.9943 + 7.459W_C - 4.73W_C^2 + \sum K_i W_i + K_T(T_p - T_L)$$

	W	Ni	Mn	Cr	Si	Al
Ki	-0.53	-0.0354	+0.0585	+0.12	+1.03	+1.07

体收缩率→凝固收缩流动（冷却慢处流向冷却快处）→冷却慢处流下孔洞（缩孔）



防止措施

(1) 转移（顺序凝固）




(2) 分散 (同时凝固)

①避免形成新的过热点



②孤立热节改善散热条件



3.避免铸件产生热裂

(1) 原因

线收缩受阻→应力→应力>凝固时高温强度→裂纹

(2) 时间

凝固阶段后期

(3) 部位

铸件凝固时“弱点”部位→结壳最薄部位→“热点”

(4) 防止措施


①选择热裂敏感性小的合金

凝固时收缩系数小，高温强度高的合金热裂敏感性小

	Mn13	1Cr13	T10	ZG55	ZG35	30CrNiMo
高温强度 (kg/cm ²)	3	4	5	7	12	12
	工业 纯铁	ZG20	1Cr18Ni9Ti			
高温强度 (kg/cm ²)	14	21	25			

②低温钢水红壳浇注


③薄壁铸件，扁宽浇口



④均匀充填型腔，避免浇注金属冲击固定点后形成“热点”



⑤避免框形结构浇注系统



⑥改善工艺筋

⑦热裂转移


4.减少内应力和变形

(1) 原因


冷却过程不均匀→线收缩不一致
→相互牵制→应力、变形

(2) 防止措施


①缓慢铸件薄壁部位的冷却




②收缩应力等作用力的作用断面，尽量是抗弯模量大的断面




③尽可能设置单个内浇口



④设置工艺筋




⑤反变形



⑥变形转移

2个以上内浇口→框形结构→铸件与直
(横)浇道冷却不同步→产生变形


铸件刚度小, 直(横)浇道刚度大→铸件变形大
铸件刚度大, 直(横)浇道刚度小→铸件变形小




⑦校正变形

5.方便制壳


(1) 方便涂料撒砂




(2) 大平面涂料时的多余涂料易流失、易刷料




(3) 保证硬化风干




(4) 方便涂料时蜡模的盲孔、凹槽、扬角处的气体排除，避免气泡豆




(5) 方便盲孔、长孔的吹气、吹砂、刷料、堵砂处理









(6) 防止蜡模破损、掉件



6. 保证排蜡通畅






③比例系数法

$$D_{\text{内}} = (0.8 \sim 1) D_{\text{铸}}$$

$$S_{\text{内}} = (0.4 \sim 0.9) S_{\text{铸}}$$

④浇口杯补缩容量法


内浇口—相当热节法 $D_{\text{内}} = K D_{\text{当}}$




直浇道— $D_{\text{直}} = (1.1 \sim 1.2) D_{\text{内}}$

横浇道— $D_{\text{横}} = (1.15 \sim 1.25) D_{\text{内}}$

浇口杯—选用图



浇口杯—选用图



2.冒口计算

①冒口补缩范围

	作用区	端末区
900℃	8~10	8~10
1200℃	12~15	10~12

温度 (℃)	<200	200~400	400~800
作用区	3~4	5~6	6~7

②冒口大小计算

I 热节圆法

II 模数法

$$M_{\text{铸}}:M_{\text{颈}}:M_{\text{冒}}=1:(1.05\sim1.3):(1.2\sim1.5)$$

$$V_{\text{冒}}(k-\beta)=\beta V_{\text{铸}}$$




$$V_{\text{冒}}=V_{\text{铸}}\times\beta/(k-\beta)$$

III 冒口计算图

$$D_{\text{冒}} = \max[d_r, d_R]$$

d_r —保证冒口比铸件冷却慢所需的冒口直径

d_R —保证冒口贮存足够金属液补缩铸件的冒口直径



The End