
a) 建立取证小组
b) 建立 ASME 质量体系（包括手册和程序文件）
c) 设计示范产品
d) 编制生产工艺及检验文件
e) 焊工考试和 NDE 人员培训考试
f) 设备和仪器标定
g) 示范产品材料验收
h) 示范产品制造及检验
9）取证准备
12）接受 ASME 和 AIA 联合检查
11）接受 AIA 预联检
1）索要申请表
4）向 ASME 提出申请
8）交联检预付款和购买 ASME 规范
5) 向 AIA 询问签约情况
制造厂
（申请单位）
美国机械工程师协会
（ASME）
AIA
授权检验
机构
2） 发申请表
7） 联检预付款通知
13） 发授权证书
6）向 ASME 确认签约情况
10） 确定联检日期
3） 与 AIA 签订长期检验服务协议