西门子 PLC 在爱协林多用炉中的应用

沈成斌

(河北省唐山市天捷机械有限公司,河北 唐山 063004)

摘 要:爱协林公司是可控气氛渗碳多用炉。整个渗碳过程由 PLC 自动控制,通过人机操作面板 OP270 可以实现全部参数的设置和工艺编制,以及状态监视。另有一套上位机控制系统,可以监视、记录和在线控制。

关键词:系统描述;功能实现;人机接口

中图分类号:TN911

随着热处理行业的不断的发展,客户对热处理设备的要求越来越高,为了满足工件的渗层、硬度、变形等越来越高的要求,热处理设备不断的向高科技发展,目前可控气氛热处理是世界上较高水平的热处理工业炉,爱协林可控气氛工业炉在世界上享有很好的声誉,自进入中国市场以来,一直以其高科技水准得到客户好评,通过西门子 S7 系列 PLC 及操作面板对整个热处理过程自动控制,保证了热处理工件的完全合格。爱协林工业炉有很多种,如多用炉、推盘炉、转底炉等,这里以多用炉为例介绍一下西门子 PLC 在控制上的应用。

1 系统描述

爱协林箱式多用炉的控制系统主要由上位机、 PLC、OP270、2604/KS98 以及相应的传感器、执行 元件和控制开关等组成,对其主要功能分述如下:

上位机的主要功能是:在离线模拟运算的基础上,输入、编辑、和存储多种热处理工艺程序,实现在线模拟的控制或在线时间控制,显示并贮存工艺数据和资料数据以及当前和历史的故障报警记录。

PLC 可编程序控制器是整个多用炉控制系统的核心,它能够将设备的各种工作状态、炉子的后室温度、碳势及油槽温度传送给上位机,同时也可以将上位机或 OP270 发送的工艺数据、控制信号实时进行处理,按工艺要求实现对温度和碳势的自动控制。在 PLC 内部最多可以存储 31 个工艺程序,即 0-30号工艺,其中 0号工艺为上位机在线控制的专用工艺,在 OP270 方式下,可以任选 1-30号工艺中的任何一种作为即要运行的工艺程序。

温度、碳势控制器 2604f/KS98-1 是爱协林多用炉上专用的温度、碳势的测量和控制装置,手动状态下可设定炉温、碳势和油槽温度,具有 P、I、D 调

节功能,可分别用棒形图、曲线图或文字表示炉温、碳势和油槽温度的设定值和实际值的变化情况,并可对其进行修正。例如:可通过钢箔定碳来修正碳势。并选择自动输入或手动输入 CO 值的方式进行补偿修正。同时通过 PROFIBUS 通讯协议与 PLC 通讯,传递温度及碳势等信息。

爱协林箱式多用炉控制原理框图见图 1:




图 1 爱协林多用炉控制系统原理框图

2 控制系统的功能实现

多用箱式炉采用电加热或气体加热,设备由测量,调节和控制装置控制。工件根据工艺程序的不同有三种运动方式:

a)不带中间冷却的油淬火工艺程序:内推拉链 将料盘送到后室一热处理加热一料盘被拉到前室一 沉入油槽淬火。

b)带中间冷却的油淬火工艺程序:内推拉链将料盘送到后室一热处理加热一料盘被拉到前室(中间冷却)一料盘再次送到后室一料盘被拉到前室一沉入油槽淬火。

c) 气冷淬火工艺程序: 工件进入炉室加热处理 一工件被拉到前室气冷淬火。

整个运动过程在 PLC 的控制下自动完成,不需要人工干预,除非出现故障。动作过程如下:

自动模式下达到基本位置,自动条件满足,PLC 将提示装炉,装炉灯闪烁。此时打开炉前门(前门火 镰要点燃,否则打不开前门)后用装出料装置将工件 装人前室,装出料装置退出,关好前门,按下"装出炉 结束"按钮,之后 PLC 根据条件自动打开中间门由 内推拉链将工件推入后室。料盘的各个位置由凸轮 限位开关和后限位杆确定。

热处理气氛需要的介质由装在炉顶上的进气管通入炉内。气体供应装置,装在炉侧外墙上。炉上装有氧探头测量碳势,为了使炉内气氛均匀炉内装有导向马弗和循环风扇。碳势的控制由 2604/KS98-1 智能仪表控制。工艺程序的运行只和温度有关,温度达不到开始温度,工艺不会运行;温度达到要求工艺继续往下运行,即使碳势没有达到要求。三个热电偶装在加热室内,它们分别用于炉温控制,超温报警和安全温度监测。

加热处理过程结束后 PLC 会自动打开中间炉门,内推拉链进入后室将料盘抓住,然后中间门完全打开将工件拉到前室。

气冷淬火时,为使工件能够在保护气氛下快速 均匀地冷却,必须使气体循环,为此前室装有循环风 扇和导风马弗。循环气体被前室壁冷却,由此产生 的热量经由充人油夹层内的淬火油带走,冷却时间 完成后,程序结束,将料盘拉出炉外。

油淬火时,中门打开之前,升降台升高,然后打开中间门将工件迅速拉出并下降人油槽,为了提高油的冷却能力,油槽应高速度循环搅动。升降台有两个载物架,上载物架用于炉子装料及二次装料,下载物架负责将料盘降人油槽中淬火。淬火结束后开始淋油,最后工件出炉。

二次装料操作意味着炉子内同时有两盘工件。 淬火时间很长是二次装料的重要前提,为了节约时 间在工件淬人油槽时,前室可进行二次装料。炉子 控制系统提供每个炉子周期装料过程都是自动的, 如不需要第二盘工件,也可不装人。 当第一盘工件从后室拉出降到油槽淬火时,换 气时间结束后"装料"信号灯则闪亮,表示可以装入 第二盘工件。此时可将前室门打开把第二盘工件装 入炉子前室。第二盘工件装到前室后,按下"装/出 炉结束"键,之后 PLC 根据条件自动打开中间门由 内推拉链将工件推入后室,不影响第一盘工件的工 艺运行。第一盘工件油淬火时间结束后,根据该工 艺程序,升降台自动上升淋油,淋油时间结束后"出 炉"信号灯闪亮,第一盘工件出炉,第二盘工件的工 艺程序继续运行。周而复始,循环二次装料可以节 约很多时间。二次装料自动运行有一个重要条件, 即工件进入油槽后油的温度至少有3度以上的升 高,否则下一盘料将停留在前室不动。

3 PLC 控制系统的特点及组成

PLC 是一种小型、高速、高性能、高可靠性的工业用的逻辑控制器,在工业上的应用优于微计算机的,在现代工业控制领域中早己得到了广泛的应用。以 PLC 的控制功能而言,具有严谨、方便、易编程、易安装、可靠性高等优点。它通用性强,适应面广,特别在数字量输入/输出等逻辑控制领域有无可比拟的优点。 PLC 具有丰富的逻辑控制指令和高级应用指令,它提供高质量的硬件、高水平的系统软件平台和易学易编程的应用软件平台。 另外,PLC 即有自身的网络体系又有开放 I/O 及通讯接口,很容易组建网络并实现远程访问。? 对现场环境的适应能力更强。

PLC采用的西门子(Siemens)公司生产的 S7-300 系列,I/O 模块全部用数字量的,温度、碳势等模拟量用仪表 2604F/KS98-1 通过 POFIBUS 协议与 PLC 的 DP 口通讯,现场的 PLC 系统通过 CP340 模块与控制室的上位机进行通讯,实现工艺过程的监视、记录,工艺程序的编制、防真、下传以及在线控制。

炉子的操作模式有三种:

手动模式

自动模式

调整模式

模式的选择:在控制柜上"自动一调整"的钥匙 开关打到调整一侧即为调整模式;手动和自动模式 在操作面板 OP270上,首先将"自动一 调整"钥匙 开关打到自动一侧,在 OP270上按动长15键选择自 动模式,按动长1键选择手动模式。188键是动作执行 键,长16键是动作停止键。手动模式与自动模式的 区别为:自动模式下工件进炉按动K8键后所有动作将自动按照步骤完成,直到出炉。动作过程中如果按动K16键动作将停止,需要再按动K8键动作才会继续;手动模式下工件进炉按动K8键动作将执行第一步,第一步走完需要再按动K8键才会执行下一步,以此类推每一步的执行都要按一下K8键。动作过程中如果按动K16键动作将停止,需要再按动K8键动作才会继续。在任何时候手动和自动操作模式均可交替选择。炉子可从手动或自动换作时,则需基本位置等条件后才可转换(见自动运行条件)。

在自动运行期间如果遇到停电故障,系统会自动记忆。来电后系统将保持停电前的状态,控制电压接通,再按下动作执行"A8"键,自动模式继续运行。利用此功能,当系统出现通讯故障或不能复位等故障时,可以通过断电重新启动方法修复故障,且不影响当前工艺运行。程序还设有清零功能,当由于各种原因程序走乱,实际位置与显示位置不符,自动不能正常运行时,可以将"自动—调整"的钥匙开关打到调整一侧,回到基本位置,按住"报警器关"按钮 20 秒后系统清零,再将"自动—调整"钥匙开关打到自动—侧重新开始即可。

工件的装/出炉是通过装/出料小车实现的,当炉子已做好装料准备,则在炉子上有"装炉"白色信号灯闪烁显示和报警喇叭提示。此时可以打开前门,在炉子的前门下面有火帘燃烧系统,当打开前门时先点燃火帘系统,燃烧的火帘可以阻止外部空气的进入和燃烧掉前室内的可燃气体,保证炉子不会发生爆炸等危险。如果火帘没点燃则前室门打不会发生爆炸等危险。如果火帘没点燃则前室门门后一定要按"装/出炉结束"按钮。当工艺程序全部执行完,在炉子上有"出炉"白色信号灯闪烁显示和报警喇叭提示。此时可以打开前门(同样火帘要点燃),将工件用装/出料小车拉出,关闭前门,出炉结束后也是一定要按"装/出炉结束"按钮。


报警系统:如果炉子或系统有故障,操作面板上将有报警显示,如控制电压故障、温度超差等。按下ACK 键报警被确认,操作面板上报警会消失。但是如果报警条件仍然满足,则在控制柜上的"集体故障"的故障信号灯闪烁,OP270上 F2 灯也闪烁,此时按 F2 键将显示仍然存在的报警,在此画面下按F16 键将显示历史故障信息。所有报警条件消除,"集体故障"灯和 F2 灯熄灭。

4 人机接口

OP270 多功能控制面板提供了操作者与 PLC 之间实现可视化人机对话的各种界面,其主要功能 是:选择运行模式,操作、控制设备的启动、停止和运 行,并可在各种运行模式之间进行切换;显示工艺程 序运行状态、炉子温度、油槽温度和碳势的实时控制 曲线;显示当前的和历史的故障信息;当脱离上位机 时,在 MP270 上可输入或调用已经贮存的各种热处 理工艺程序,对炉子的各种工作状态、炉温、碳势和 油槽温度进行预选或设定,并实现本地控制。

下面介绍几个重要画面:

4.1 F13总览画面



在图中所有的电机的工作状态都以动态图形表示:当任一台电机以灰色的动态图形显示时,表示其处于正常运行状态;当电机工作不正常时,以红色的闪动图形进行显示。热处理工件所在位置、前门、中门、升降台、推拉链的位置都将随其限位开关的检测在画面中显示出来。温度、碳势以及安全保护的换气时间在画面中也有显示,让人能及时观察工件及运动部件的实际位置及状态。要求装料或出料时在画面的前炉门处将有箭头显示。

注意!门、推拉料机构、升降料台以及推拉料钩的位置有时可能与图画不符!要以调整画面的限位指示灯为准!所以实际位置或状态必须由培训人员检查。


4.2 F14调整模式

除前门外的所有动作的操作按钮都在调整画面内。当柜面上"自动——调整"钥匙开关打到调整,调整模式框常亮,中门由下中门打开和 F7 中门关闭控制。升降台由下升降台上升和下8升降台下降控制。推拉料装置由下8 推拉料装置前进和下4 推拉料装置后退控制。所有按键都是点动控制,推拉料装置的控制,要想到中间位置自动停止,必须一直按


99

住野或避键,当到达限位位置时才会自动停止,松 开按键再按下推拉料装置会继续动作。①至⑦步是 将工件从前室送到后室加热渗碳处理, 迎至66步是 将工件从后室拉到前室淬火。当柜面上"自动—— 调整"钥匙开关打到自动,以上按键将不起作用。

处于手动模式时"手动"将变为黄色, 双键指示 灯亮;处于基本位置时"基本位置"将变为绿色;处于 自动模式时"自动模式"将变为兰色, K15键亮; 处于 调整模式"调整模式"将变为浅兰色,"自动一调整" 按钮在调整侧。实际步骤处将显示执行的步骤及内 容。



4.3 F15自动运行的条件



自动运行的条件:

- 1. 装料情况:
- a) 后室,前室,或油槽都无料。
- b) 后室有料,前室和油槽无料。
- c) 油槽有料,前室、后室无料。
- d)前室有料,后室、油槽无料,工艺没有运行。
- 2. 炉子的机械基本位置均已完成(在模拟图表 上的所有的绿色的 LEDs 均已照亮):

前门已关闭;中门已关闭;升降台在下面;推链


退到位;升降台安全限位正常。

- 3. 废气燃烧器已点燃。
- 4. 火帘无故障。
- 5. 控制电压已接通。
- 6. 没有按下紧急停止按钮。
- 7. 后室风扇已打开;油槽温度设定值与实际值 相差不到 30 度。工艺程序已经选择好。

达到上述条件后,可通过按紧进人手动模式或 按长15进入自动模式,按长8开始动作执行,按长16停 止动作。

在任何其它条件下,如果打到自动模式,在调整 模式图框中"调整模式"字样闪亮,则设备仍处于调 整模式下,没有达到基本位置等条件。

4.4 F18工艺输入




在"新"方框中输入新的工艺程序号,一般为 1 -30 号,并按"ENTER"键确认。在键盘上,通过按 动上下左右键移动光标,输入工艺程序的内容,程序 编制好后按算程保存程序,此时在"旧"方框内的工 艺号将变为新的工艺号,最新出厂的炉子在屏当中 会出现"存储成功"字样,表示这些数据已被接收。


查看工艺程序内容按DI5"程序编辑",在"新" 方框中输入新的工艺程序号,按 VF15 将该程序调 出,程序内容将全部显示在屏上。如果要改变此程 序,要通过按户24将程序保存,否则修改的内容不会 被接收。

4.5 F16 工艺模式

工艺模式画面能够显示工艺运行情况的全部信 息。工件装到后室 1-3 分钟工艺程序将自动运行, 也可以按 F3 键直接启动,不等待延时。 15 键是停 止工艺程序,按下之后程序将停止在当前工艺段。 即健是跳转工艺段,按下之后程序将跳过当前段进 人下一段,但最后一段不能跳过。即键是程序复位 键,按住此键5秒后程序将复位,被清除,但要先按



4.6 F19工艺选择



OP270—operation模式。在FOCOS模式下所运行的工艺程序是上位机在线控制的,输入工件号,按enter键表示确认,通过按F17键,装入程序,通过"FOCOS数据库"检查这个部件数字是否有效。如

果无效,将出现"错误"对话框,这个程序号将删除。 重新输入一个有效的部件号,在检测过程中,将显示 "装载"文字,检测通过后,将显示"装载成功"文字。 在 OP270 模式下,在新程序号内输入已经编好的且 要执行的工艺程序号,按enter键表示确认,此时在 下面将出现"装载"字样,按F17装入程序字样将变 为"装载成功",并且当前工艺号内也变为输入的工 艺号,证明装载成功。

如果工件已经装到后室,发现选择的是错误程序,可通过如下方式安装另一程序:柜面上的钥匙开关"自动——调整"打到调整模式,然后再打回自动模式,重新选择一个不同工艺号的程序装载,并启动自动运行模式。

5 结束语

爱协林多用炉是以 PLC 为主体的设计,当上位 机出现故障是可以单独工作,不会影响生产。正因 为 PLC 的高可靠性,稳定性使它能够承担工业环境 中高科技生产任务,使零件达到最好的热处理效果, 产品的质量大幅度提高,为企业提高自己品位和知 名度。

参考文献:

- [1] 第一机械工业部设计总院 控制气氛热处理 爱协林培训专用教材
- [2] 高鸿斌,孔美静,赫孟合. 西门子 PLC 与工业控制网络应用. 电子工业出版社,2006 年
- [3] 廖常初. S7-300/400 PLC 应用技术,机械工业出版 社,2008

(上接第46页)

3 结语

本文用 B 方法对 TCP 状态的非典型变迁进行了形式化研究,由于 TCP 状态的非典型变迁发生概率较小,在实际网络中较难进行测试,故易被测试所忽略,成为网络安全的隐患^[5],通过形式化研究可提供相应的测试用例^{[6][7]},从而提高 TCP 协议一致性测试的可靠性和质量。

下一步的工作是据此进行 TCP 协议相关网络安全问题研究,寻找网络安全解决方案。

参考文献:

[1] 龚正虎. 计算机网络协议工程[M]. 长沙 国防科技大

- 学出版社,1993年12月
- [2] 裘宗燕.译 J-R Abrial B方法[M]. 北京:电子工业出版社,2004年6月
- [3] Information Sciences Institute University of Southern California. RFC793: transmission control protocol[C]. California. USA, Sept. 1981. 1—90
- [4] Steve Schneider The B method: an introduction[J].
 Palgrave 2001
- [5] 张大兴. TCP/IP 协议异常状态转换及其安全性分析 [J]. 计算机工程与设计,005,06:1441-1443
- [6] 魏怀鉴,等.形式化方法和测试技术及其在安全中的应用[J].微计算机信息,2006,11-3:55-57
- [7] 肖美华.形式化方法 B 及其程序归约机理[J]. 计算机 工程,2004,16:16-18